

แบบสรุปข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษในเขตเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปี ๒๕๖๖
 มาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

ลำดับที่	แหล่งกำเนิด	ที่ตั้งแหล่งกำเนิด	ประเภทแหล่งกำเนิด	ประเภท/ชนิดของระบบ บำบัดน้ำเสีย	หมายเหตุ
๑.	โรงพยาบาลมะเรียงลำปาง	119 หมู่ที่ 12	โรงพยาบาล	บำบัดน้ำเสีย คลองวนเวียน	
๒.	หจก.พี แอนด์ พี ฟิรพัทธ์	165/1 ถนนลำปาง-งาว	ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง หลอดและก้อน	บ่อบำบัดและเครื่องเติม อากาศ	
๓.	บ้านจัดสรรเมทเท็นวิว	284 หมู่ที่ 4	ที่ดินจัดสรร	ถังบำบัดน้ำเสีย 1,600 ลิตร ต่อบ้านต่อหลัง	
๔.	หจก.ซี.เค.ซี.บิสซิเนส กรุ๊ป	136 หมู่ที่ 1	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	ระบบบ่อดักไขมันระบบบ่อซึม	
๕.	บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)	111/3 หมู่ที่ 9	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	ระบบไร้อากาศ	
๖.	หจก.ธนันท์ตา ปีโตเลียม	133/3 หมู่ที่ 1	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	บ่อดักไขมัน	



(นางนิลา นันตะกุล)
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม